

河南省生态环境厅 河南省自然资源厅

公告

2025 年 2 号

关于更新河南省建设用地上壤污染 风险管控和修复名录的公告

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《建设用地上壤污染风险管控和修复名录及修复施工相关信息公开工作指南》《污染地块土壤环境管理办法（试行）》有关要求，结合河南福润德化工有限公司地块、济源市华宇金铅有限公司地块、济源市中银铜业有限公司地块、济源市亚东化工有限公司地块、济源市俊达工贸有限公司地块等 10 个地块风险评估报告及其技术审查意见，

经研究，决定将其纳入《河南省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》，并按照有关规定对《河南省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》进行动态更新，现予以公告。

附件：河南省建设用地土壤污染风险管控和修复名录



河南省生态环境厅



河南省自然资源厅

2025年4月18日



附件

河南省建设用地上壤污染风险管控和修复名录

地块基本信息								风险管控或修复情况					
序号	地块编码	地块名称	所在市、区	详细地址	四至范围	地块面积/m ²	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人	纳入日期
1	4101042260002	郑州兰博尔科技有限公司	郑州市 管城回族区	管城回族区城东南路57号	东临铁路专用线，西临城东南路，南邻奥兰和园，北临石化路	150400	郑州市土地储备中心	正在开展效果评估	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》14绿地与开敞空间用地要求	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	北京建工环境修复股份有限公司	郑州市土地储备中心	2016年3月
2	4101822260008	郑州市中州硫酸厂	荥阳市	荥阳市建设路18号	南至建设路，东至郑州沃原化工股份有限公司，西、北至惠场村集体土地，西南至精制铝品厂	94850.47	荥阳市人民政府	风险管控方案编制准备阶段	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》14绿地与开敞空间用地要求	未确定	未确定	荥阳市国有资产事务中心	2022年9月
3	4101832260002	郑州五里堡化工总厂地块	新密市	河南省新密市大隗镇五里堡村	东至河南金硕新型建材科技有限公司，南至大隗镇观寨小学，西至郑州远东耐火材料有限公司，北至荒地	11914	大隗镇人民政府	风险管控方案编制准备阶段	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》100102二类工业用地、1207城镇村道路用地、11仓储用地要求	未确定	未确定	未确定	2024年6月
4	4102042260002	原振兴化工厂	开封市	开封市南鼓楼区金明大道郑汴路东500m	东至开封市高达新型耐火材料厂，西部至开封市社会福利院，南至开封市民生养老院，北至郑汴路	6537.29	开封市鼓楼区人民政府	正在编制风险管控方案	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》14绿地与开敞空间用地要求	未确定	未确定	未确定	2023年10月
5	4103052260002	洛阳市涧西区符家屯硫酸厂原址	洛阳市	涧西区芳华路西段	北侧为居民区，南侧紧邻芳华路，西侧连接华山路，东侧衔接符家屯新村街	76891.3	涧西区天津路办事处符家屯社区	正在编制修复方案	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》1401公园绿地用地要求	生态环境部南京环境科学研究所	未确定	洛阳西苑国有资本投资有限公司	2020年1月
6	4103242990004	栾川县原庙子化工厂	洛阳市	栾川县庙子镇庙子村	位于庙子镇庙子村，西侧至庙子化工钛白粉厂围墙，东侧距白云路约70米，南侧至咸池村建材堆放场围墙，北侧至311国道	60477.3	栾川县庙子镇人民政府	正在实施风险管控/修复	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》0901商业服务业用地要求	河南华测检测技术有限公司	中铁七局集团路桥工程有限公司	栾川县庙子镇人民政府	2020年11月

地块基本信息								风险管控或修复情况					
序号	地块编码	地块名称	所在市、区	详细地址	四至范围	地块面积/m ²	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人	纳入日期
7	4103812260030	河南省洛染股份有限公司遗留地块	洛阳市	偃师区顾县镇南环路南于310国道东交叉口	东至310国道,西至顾县镇白云社区,北至顾县镇南环路,南至顾龙路	52575.71	偃师区顾县镇人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》14绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	河南水木森环保科技有限公司	未确定	偃师区顾县镇人民政府	2023年12月
8	4104822250006	汝州市天瑞煤焦化有限公司	平顶山市	天瑞煤焦化公司工业园区	原临汝焦化厂厂区水泥路北侧、北围墙南侧化工铁路线以南、锅炉房以东、氧化塘(天瑞煤焦化水泥硬化铁路货场)以西	42976.3	汝州天瑞煤焦化有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》1001工业用地要求	未明确	未确定	未确定	2023年10月
9	4105062330037	安阳市原自行车一厂(南厂区)东地块	安阳市	安阳市龙安区东风乡	北至金华街,南至闲置厂房,西至安阳市原自行车一厂(南厂区)西地块,东至太行路	34780	安阳市龙安区人民政府	正在实施风险管控/修复	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》1401公园绿地用地要求	生态环境部土壤中心、河南益民环境监测有限公司	中煤地华盛水文地质勘察有限公司	安阳市龙安区人民政府	2022年4月
10	4105022990002	安阳市文峰缸套有限责任公司	安阳市	安阳市文峰区明福街与东风路交叉口东200米	南侧为原第四机床厂的厂房;北侧为原第四机床厂的厂房;西侧为居民区;东侧为原文峰研磨材料厂	1900	文峰缸套有限责任公司	正在实施风险管控/修复	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》0701城镇居住用地要求	郑州源致和环保科技有限公司	东方环宇环保科技有限公司	安阳市文峰区人民政府	2022年5月
11	4105262260001	滑县原九间房化工厂遗留铬渣及铬污染物场地	安阳市	滑县四间房乡九间房村村南	北邻金堤河南岸乡村路,东邻乡村道路,南侧距离周村北约1.3公里,西侧距离白道口派出所约2.5公里。	42325.98	滑县人民政府	正在实施风险管控/修复	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》1001工业用地要求	中国环境科学院	上海亚新城市建设有限公司(一标段)上海建工环境科技有限公司(二标段)	滑县四间房镇人民政府	2022年5月
12	4105812260001	原林县化工三厂遗留地块	安阳市	林州市城郊乡迭坡村	东至农田,西至食品厂,南至农田,北至河道	4015.3	林州市人民政府	正在编制风险管控方案	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》1402防护绿地要求	上海城投上境生态修复科技有限公司	上海建工环境科技有限公司	林州市龙山街道办事处	2022年9月
13	4107042260002	河南原新乡市黄河化工厂厂区	新乡市	新乡市凤泉区大块镇	地块南至一荒废厂区,东至农用地,北至新乡市华幸化工厂仓库,西部至村道。	4230	新乡市凤泉区大块镇小块村集体	正在实施风险管控/修复	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》1001工业用地要求	河南省水文地质工程地质勘察院有限公司、生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	河南省水文地质工程地质勘察院有限公司	新乡市凤泉区大块镇人民政府	2022年4月

地块基本信息								风险管控或修复情况					
序号	地块编码	地块名称	所在市、区	详细地址	四至范围	地块面积/m ²	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人	纳入日期
14	4107282990003	河南省长垣市南蒲街道办事处何红军电镀作坊土壤污染风险评估报告	长垣市	长垣市南蒲办事处何寨村西北部	北、南皆至何寨村民点，东、西皆至伙巷	279	何红军	正在实施风险管控	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》16 留白用地要求	未确定	未确定	未确定	2024年12月
15	4107282990002	河南省长垣市南蒲街道办事处何居文电镀作坊	长垣市	长垣市南蒲办事处何寨村东北部	北、西至何寨村民点，东至何寨村耕地，南至伙巷	275	何居文	正在实施风险管控	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》16 留白用地要求	未确定	未确定	未确定	2024年12月
16	4107282990005	河南省长垣市魏庄街道办事处王玉种电镀作坊	长垣市	魏庄街道办事处韩了墙村东200m路南	东至韩了墙村民点，北至韩了墙村中心街，西、南皆至韩了墙村耕地	623	王玉种	正在实施风险管控	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》12 交通运输用地和 14 绿地与开敞空间用地要求	未确定	未确定	未确定	2024年12月
17	4107282990006	河南省长垣市魏庄街道办事处魏顺利电镀作坊	长垣市	魏庄工业园区中部永乐路南，魏庄村村民委员会东540m	东至伙巷，北至永乐路，西、南皆至魏庄村居民点	631	魏顺利	正在实施风险管控	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》16 留白用地要求	未确定	未确定	未确定	2024年12月
18	4108112260002	原昊华宇航公司焦作氟碱分公司生产厂区	焦作市	河南省焦作市山阳区解放东路279号	北至解放东路，南至建设东路，东至古城路，西至松鹤园社区	199603.89	昊华宇航化工有限责任公司	正在编制修复方案	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》0701 城镇住宅用地要求	河南广电计量检测有限公司	未确定	昊华宇航化工有限责任公司	2022年5月
19	4108052260002	博爱新联友化工有限公司	焦作市	焦作市城乡一体化示范区苏家作乡封庄村	西至村民承包地、西至村民承包地、南至农村道路、北至友谊河	15800	苏家作乡封庄村	正在编制风险管控方案	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》1402 防护绿地要求	河南地质环境规划设计院有限公司	未确定	未确定	2022年7月
20	4109262250002	河南丰利能源化工有限公司退役地块	濮阳市	河南省范县新区十字坡大道与金堤路交叉口东北角	东至汽修厂、南至金堤路、西至十字坡大道、北至义和庄农田	249346	河南丰利能源化工有限公司	正在编制修复方案	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》0701 居住用地和 0901 商业服务业用地要求	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	上海城投上境生态修复科技有限公司	河南丰利能源化工有限公司	2020年1月

地块基本信息								风险管控或修复情况					
序号	地块编码	地块名称	所在市、区	详细地址	四至范围	地块面积/m ²	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人	纳入日期
21	4110022380003	许继电气股份有限公司原许继电镀厂地块	许昌市	魏都区向阳路与帝豪路交叉口向南90米路东	西至向阳路，北至帝豪路，东至许继集团厂内道路，南至许继集团厂内道路	3280	许继电气股份有限公司	正在实施风险管控	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》1001工业用地用地要求	河南省广宇环保科技有限公司	许继电气股份有限公司	许继电气股份有限公司	2021年12月
22	4111042260001	漯河市兴茂钛业股份有限公司老厂区	漯河市	漯河市召陵区人民路和燕山路交叉口北侧	东院厂区地块：北至小微企业集聚区，东至东方家具城，南至漯河市毛纺织厂，西至龙塘南路。西院厂区地块：北至河南银鸽实业股份有限公司第一生产基地，东至龙塘南路，西至香山路，南至翟庄街道产业创业园。	146667.4	漯河市兴茂钛业股份有限公司	正在实施风险管控	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》0901商住用地要求	未确定	未确定	未确定	2023年12月
23	4111042170004	漯河市毛纺织厂	漯河市	召陵区人民东路25号	东至燕山路，西至江苏小周恒泰汽修，南至人民路，北至漯河兴茂钛业有限公司旧厂址	19644.5	漯河市毛纺织厂（2015年市政府收回使用权）	正在编制修复方案	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》0901商业用地要求	未确定	未确定	漯河市工信局	2021年12月
24	4112812260003	义马市振兴化工厂梁沟渣场污染场地	三门峡市	义马市北部青龙山山顶	义马市北部廉政路附近	30500	义马市人民政府	正在实施风险管控	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》1001工业用地要求	中国环境科学研究院	四川川金建筑工程有限公司	三门峡市生态环境局义马分局	2015年7月
25	4112812260002	义马市振兴化工厂老厂区污染场地	三门峡市	义马市人民路西段	义马市区西侧310国道附近	77000	义马市人民政府	正在实施风险管控	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》1001工业用地要求	三门峡市生态环境局义马分局	义马市开革建筑工程有限公司	三门峡市生态环境局义马分局	2015年11月
26	4113222270007	方城县鸿达化工厂地块	南阳市	方城县赵河镇卫生院西侧，县道013南侧	该地块北至县道013（赵河大道），南至李长军苗木基地，西至赵河驾校，东至卫生院西侧排水沟	4595.31	赵河镇人民政府	正在实施风险管控	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》14绿地与开敞空间用地要求	未确定	未确定	赵河镇人民政府进行风险管控	2024年9月
27	4113272260003	河南福润德化工有限公司地块	南阳市	河南省南阳市社旗县晋庄镇晋庄村西南侧770米	该地块东边一条乡村水泥路，水泥路东边及其他3面均是农田。	12369	晋庄镇人民政府	该地块已完成风险评估	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》1208交通场站用地要求	未确定	未确定	晋庄镇人民政府进行风险管控	2025年1月

地块基本信息								风险管控或修复情况					
序号	地块编码	地块名称	所在市、区	详细地址	四至范围	地块面积/m ²	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人	纳入日期
28	4115022260003	原信阳化工总厂农药厂地块	信阳市	浉河区浉河北路与春华路交叉口	东临春华路，西临福月园，南临浉河北路，北至福华园	48148.2	车站办事处	正在开展效果评估	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》1402 防护绿地要求	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	北京建工环境修复股份有限公司	车站办事处	2018年1月
29	4117232190003	平舆县东和店镇皮革工业区	驻马店市	平舆县东和店镇106国道东侧200米处	106国道东侧210米，011县道北侧185米	29817.97	平舆县东和店镇人民政府	正在开展修复效果评估	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》1001工业用地要求	河南省地质环境规划设计院有限公司	河南省航空物探遥感中心	驻马店市生态环境局平舆分局	2020年11月
30	4118012320002	济源市宏发铜业有限公司	济源示范区	济源市大峪镇	东至原沟林地，西临至龙潭村路，南至原沟林地，北临张苏线	11164	济源市大峪镇槐烟村民委员会	正在编制风险管控方案	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》1001工业用地要求	河南省地质调查院	济源市大峪镇人民政府	济源市大峪镇人民政府	2022年4月
31	4118012320005	济源市华宇金铅有限公司地块	济源示范区	济源市承留镇北石村，G327国道（原312省道）北侧	东侧和北侧为济源市格林园艺有限公司，南侧为济邵公路，西侧为耕地	5728	济源市承留镇人民政府	正在实施风险管控	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》14绿地与开敞空间用地要求	未确定	未确定	未确定	2024年11月
32	4118012320003	济源中银铜业有限公司地块	济源示范区	济源市承留镇东张村	东侧及南侧为济源市辛洋实业有限公司，北侧临黄河大道，西侧为农田	8596.36	济源市承留镇人民政府	正在实施风险管控	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》14绿地与开敞空间用地要求	未确定	未确定	未确定	2024年11月
33	4118012260011	济源市俊达工贸有限公司地块	济源示范区	济源市五龙口尚庄前村	北侧为五龙口镇辰杰塑业有限公司，南侧为沁北玻璃钢厂，东侧为农用地，西侧为养猪场	2516.73	济源市五龙口镇人民政府	正在实施风险管控	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》14绿地与开敞空间用地要求	未确定	未确定	未确定	2024年11月
34	4118012320018	济源市豫源阀门制造有限公司地块	济源示范区	济源市克井镇马寺街	东、北、西侧为原豫源阀门车间，南至农用地	832.95	济源市克井镇人民政府	正在实施风险管控	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》14绿地与开敞空间（社区公园或儿童公园）用地要求	未确定	未确定	未确定	2024年11月
35	4118012260013	济源市亚东化工有限公司地块	济源示范区	玉泉街道办事处东郭路村	北侧为农田，南侧为蟒河，东侧为废弃养殖场，西侧为献城预制板厂	4409.57	济源市玉泉街道办事处	正在实施风险管控	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》14绿地与开敞空间用地要求	未确定	未确定	未确定	2024年11月
36	4118012320007	济源华泰金铅有限责任公司地块	济源示范区	思礼镇西宋庄村	东至养猪场，南至西宋庄村、西侧塌七河，北至柿沟村	8498.55	济源市思礼镇人民政府	正在实施风险管控	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》14绿地与开敞空间用地要求	未确定	未确定	未确定	2024年12月

地块基本信息								风险管控或修复情况					
序号	地块编码	地块名称	所在市、区	详细地址	四至范围	地块面积/m ²	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人	纳入日期
37	4118012320008	济源九里沟金 铅有限公司地 块	济源示范区	思礼镇西宋庄 村,	东至 010 乡道, 西至荒山, 北至 010 乡道, 南至荒山	17804.8	济源市思礼镇 人民政府	正在实施风 险管控	满足《国土空间调查、规划、 用途管制用地用海分类指南》 14 绿地与开敞空间用地要求	未确定	未确定	未确定	2024 年 12 月
38	4118012320006	济源市东方冶 炼厂地块	济源示范区	济源市思礼镇 郑坪村	地块东至 010 乡道, 西至农用 地, 南至工业一路, 北至耕地	14300	济源市思礼镇 人民政府	正在实施风 险管控	满足《国土空间调查、规划、 用途管制用地用海分类指南》 14 绿地与开敞空间用地要求	未确定	未确定	未确定	2024 年 12 月
39	4118012320017	济源市永红有 色金属有限公 司地块	济源示范区	思礼镇三教堂 村	南侧和西侧紧邻济源市煜华塑 料制品有限公司, 北侧为农用 地, 东侧为水牛线道路	2274.77	济源市思礼镇 人民政府	正在实施风 险管控	满足《国土空间调查、规划、 用途管制用地用海分类指南》 14 绿地与开敞空间用地要求	未确定	未确定	未确定	2024 年 12 月